



Information Sécurité Consommateur

Aqua Lung procède à un contrôle volontaire de certains détendeurs étrier équipés du système ACD. Les détendeurs concernés sont :

- Le détendeur **Titan LX ACD étrier** (tous les modèle étrier avec la lettre E ou F) et qui n'aurait jamais été entretenu par un revendeur agréé ou un technicien Aqua Lung.



- Le détendeur **AQUA LUNG CORE ACD** étrier (tous les modèle étrier avec la lettre E, F,G or H (antérieur à H043301) et qui n'aurait jamais été entretenu par un revendeur agréé ou un technicien Aqua Lung.



- Le détendeur **LEGEND ACD** ou **LEGEND LX ACD** (tous les modèle étrier avec la lettre E, F,G or H (antérieur à H043301) et qui n'aurait jamais été entretenu par un revendeur agréé ou un technicien Aqua Lung.



Pour l'ensemble de ces détendeurs, un composant du système ACD étrier peut ne pas avoir été vissé au couple préconisé lors de son assemblage en usine. Sur certains modèles de robinet, le passage du gaz peut être perturbé et engendrer une panne d'air en plongée.

Emplacement du
numéro de série



Emplacement du
numéro de série

Les détendeurs avec des numéros de série commençant par les lettres E, F, G ou H (antérieur à H043301) et qui n'auraient jamais été entretenus par un revendeur agréé ou un technicien Aqua Lung doivent être contrôlés.

Action corrective: Les consommateurs doivent immédiatement arrêter d'utiliser ces détendeurs et les apporter chez le revendeur agréé ou le centre de plongée le plus proche. Ils seront en mesure d'identifier si le détendeur est concerné et mettre en place la procédure pour qu'il soit de nouveau conforme aux spécifications.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre revendeur Aqua Lung.

Ou visitez: <http://www.aqualung.com>